



## **Пароизоляционная бутилкаучуковая уплотнительная лента**

**Эластичная лента** из бутилового каучука высокой степени клейкости. С одной стороны лента покрыта нетканым полотном, с другой антиадгезионным материалом. Применяют для защиты монтажного шва изнутри помещения.

Сертификат Соответствия ГОССТАНДАРТА РОСС RU.СЛ 44.НН00041 ГОССТРОЙ РФ № 0179289.

### **Область применения:**

**Применяется** для герметизации стыков в полносборном гражданском и промышленном строительстве. Может использоваться для герметизации швов, стыков, и других ремонтных работах.

### **Преимущества материала:**

- высокая паронепроницаемость;
- простота и надежность монтажа благодаря высокой адгезии;
- совместим со всеми видами профилей и их покрытиями,
- сторона армированная нетканым полотном хорошо окрашивается;
- защита от агрессивных атмосферных факторов;
- продукт экологически чистый и безопасный в работе.

### [Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Абрис С-ЛТ н.п.

Технические данные	ГОСТ 30971-2002	Абрис С-ЛТн.п.
Сопротивление паропроницанию, (м <sup>2</sup> ·ч Па/мг)	не менее 2,0	соответствует
Водопоглощение, %	не более 3%	0 - 0,2
Температурный интервал эксплуатации, °С	от -35 до + 70	от -60 до +180
Адгезионная прочность, кгс/см	не менее 0,3	не менее 0,94
Срок годности	—	не менее 12 лет

**По согласованию можно заказать любые типоразмеры.**

#### **Инструкция по монтажу:**

Перед нанесением ленты рабочую поверхность необходимо очистить от пыли и грязи и осушить. Обработать праймером марки Абрис Р или водоразбавляемым праймером марки Абрис ВРП с целью улучшения сцепления ленты Абрис С -ЛТ нп с основанием (бетон, кирпич, камень, оштукатуренная поверхность). Снять с ленты антиадгезионное покрытие. Герметизирующей стороной наложить на рабочую поверхность. Тщательно прижать.

**Работы по герметизации** рекомендуется выполнять при температуре воздуха не ниже минус 00 С. При отрицательных температурах работы проводить только после выдержки герметика при температуре не ниже плюс 180 С в течение 24 часов.

По вопросам приобретения **абриса С-ЛТ н.п.** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов