



Пароизоляционная уплотнительная лента

TU 5772-003-43008408-99

Лента изготовлена из самоклеящейся пластоэластичной массы на основе бутилового каучука высокой степени клейкости. С одной стороны лента покрыта антиадгезионным покрытием, с другой – металлизированной пленкой.

Сертификат Соответствия ГОССТАНДАРТА РОСС RU.СЛ 44.НН00041 ГОССТРОЙ РФ № 0179289

Область применения:

- внутренняя пароизоляция и наружная герметизация строительных стыков;
- для внутренней пароизоляции стыков при монтаже светопрозрачных конструкций,
- между рамой и стеной здания, при отделке откосов «сухими» способами;
- для пароизоляции внутренних стыков фасадных элементов;
- для изоляции наружных стыков между элементами фасадов, витражей и других ограждающих конструкций и др.

Преимущества материала:

- Высокая степень пароизоляции;
- Качественная адгезия ленты к различным материалам без предварительной грунтовки;
- Легко монтируется на вертикальные и криволинейные поверхности;
- Не впитывает влагу и не разлагается под воздействием окружающей среды;
- Со временем адгезия увеличивается (диффузия герметика в подложку).

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Технические данные	ГОСТ 30971-2002	Абрис С-ЛТм.
Водопоглощение, %	не более 3%	0 - 0,3
Температурный интервал эксплуатации, °С	от -35 до + 70	от -60 до +140
Адгезионная прочность, кгс/см	не менее 0,3	не менее 0,5
Срок годности	—	не менее 20 лет

По согласованию можно заказать любые типоразмеры.

Инструкция по монтажу:

Перед нанесением ленты рабочую поверхность необходимо очистить от пыли и грязи и осушить. Обработать праймером марки Абрис Р или водоразбавляемым праймером марки Абрис ВРП с целью улучшения сцепления ленты Абрис С -ЛТм с основанием (бетон, кирпич, камень, оштукатуренная поверхность).

Снять с ленты антиадгезионное покрытие. Герметизирующей стороной наложить на рабочую поверхность. Тщательно прижать.

Работы по герметизации рекомендуется выполнять при температуре воздуха не ниже минус 00 С. При отрицательных температурах работы проводить только после выдержки герметика при температуре не ниже плюс 18 О С в течение 24 часов.

По вопросам приобретения **абриса С-ЛТм** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов