



Преимущества средства:

- низкая испаряемость;
- превосходные растворяющие свойства в отношении антикоррозионных и других временных покрытий, а также для удаления жирных и масляных загрязнений;
- удаляет двусторонние клейкие ленты, следу клеев, жевательную резину;
- безопасно на всех конструкционных авиационных металлах, включая малоуглеродистые стали, высокопрочные и нержавеющей стали, алюминий, магний и медь;
- безопасно на большинстве окрашенных поверхностей при правильном применении;
- низкая токсичность паров, более безопасное средство, чем метил этил кетон (МЕК), толуэн, ксилен, галогенные растворители;
- не разрушает озоновый слой атмосферы;
- не содержит фенолов, цианидов, нитратов, солей тяжелых металлов или опасных растворителей, не содержит метилен хлорид и другие галогенные растворители.

Правила применения:

1. Общая очистка:

- нанести на очищаемую поверхность с помощью ткани, кисти или распылителя;
- протереть поверхность салфеткой, смоченной в растворе «Хани Би 90» или «Си Би А-18» удалив очиститель и загрязнение;
- протереть поверхность сухой салфеткой.

2. Удаление антикоррозионных покрытий (со смывом водой):

- * нанести средство губкой, кистью или распылителем;
- дать выдержку до впитывания средства в покрытие (5-15 минут);
- обработать поверхность губкой или кистью;
- тщательно смыть водой, предпочтительно струей высокого давления раствором «Супер Би 300ЛФ» с температурой + 40-60 С;
- протереть поверхность сухой салфеткой.



3. Удаление двусторонних клейких лент, наклеек, скотчей, клеев и т.п.:

- удалить (оторвать) двустороннюю клейкую ленту;
- нанести препарат на очищаемую поверхность губкой, кистью, распылителем;
- дать выдержку 10-20 минут;
- собрать загрязнение неметаллическим скребком или абразивной салфеткой;
- протереть поверхность салфеткой, смоченной в растворе «Хани Би 90» или «Си Би А-18»;
- протереть поверхность сухой салфеткой.

4. Удаление жевательной резины:

- нанести препарат на жевательную резину кистью или распылителем;
- дать выдержку 1-5 минут;
- удалить резину неметаллическим скребком;
- для удаления наиболее стойких загрязнений может потребоваться повторение процедуры;
- протереть поверхность влажной салфеткой смоченной в моющем растворе.

Не густая, бесцветная жидкость с приятным цитрусовым запахом.

Меры предосторожности:

Перед началом работы ознакомиться с прилагаемым Перечнем мер предосторожности.

Хранить в сухом, прохладном месте, плотно закрытым.

Перед применением на пластиковой электроизоляции и покрашенной поверхности, которые могут быть повреждены, первоначально проверить воздействие на образце.

По вопросам приобретения Cee-Bee A-954 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов