

Мощный очиститель микроэмульсионного типа.

Назначение

Для удаления плотных смазок, нагара и копоти с оборудования, пола, стен и многих других твердых поверхностей, в том числе двигателей и коробок передач автотранспортных средств. Широко используется в качестве заменителя растворителя для удаления краски. Также подходит для промывки под давлением всех транспортных средств, сельскохозяйственной техники и промышленного оборудования.

Преимущества

Сочетая в себе свойства растворителя и ПАВ, мощный очиститель Aquamarine ACC PLUS обеспечивает первоклассную очистку оборудования, не оказывая вредного воздействия на здоровье людей и безопасность труда. Его уникальные свойства позволяют очищать окрашенные рабочие поверхности, покрытые солью, а также устранять любые пятна гудрона, извести, пятна от насекомых и птиц, оставляя поверхность чистой и без разводов.

Эффективен в слабом растворе

Легко удаляет краску, жир, масляный налет и копоть

Не содержит компоненты, ускоряющие коррозию металла

Безопасен для стеклянных, резиновых и пластиковых поверхностей

Идеально подходит для очистки горячего или холодного оборудования под давлением

Эффективен в жесткой и мягкой воде

Содержит безопасный растворитель без запаха.

ПРИМЕНЕНИЕ

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Цеховое оборудование: использовать в концентрации до 1 к 200 частей воды в аппаратах высокого давления. Обработка оборудования снизу вверх под низким давлением. Подождите несколько минут для обеспечения контакта и затем удалите струей высокого давления, снова обрабатывая снизу вверх. Очистка вручную: предварительно разбавленный раствор в концентрации 1 к 50 частей воды и обильно нанесите по всей очищаемой поверхности. Подождите несколько минут, затем хорошо промойте водой. Используйте чистый раствор для любых сложных загрязнений.

Очистка двигателя / коробки передач: нанесите пенный раствор на очищаемую область, подождите около 5 минут до обеспечения контакта и промойте водой. Использование пара в данном случае позволит достичь лучшего результата.

Удаления краски: нанести чистый раствор кистью или тампоном. Можно разводить и промывать водой в зависимости от области.

По вопросам приобретения **Aquamarine ACC PLUS** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: