



Карбонил вольфрама представляет собой кристаллическое порошкообразное вещество белого цвета. Химическая формула $W(CO)_6$

Карбонил вольфрама предназначается для изготовления вольфрамовых порошков, пленок, покрытий и оксида углерода.

[Техническая консультация](#)

Технические требования ТУ 6-02-728-78

Наименование показателя	Норма
-------------------------	-------



Карбонил вольфрама

Внешний вид	Кристаллическое порошкообразное вещество в массе белого цвета, допускаются цветовые оттенки. 51 — 52
Массовая доля вольфрама, %	46,4
Массовая доля окиси углерода, %, не менее	0,6
Массовая доля молибдена, %, не более	
Массовая доля примесей элементов, %, не более	3×10^{-1}
Хлора	6×10^{-3}
Мышьяка	2×10^{-2}
Фосфора	4×10^{-2}
Кремния	3×10^{-2}
Железа	2×10^{-2}
Магния	2×10^{-2}
Алюминия	2×10^{-2}
Кальция	1×10^{-2}
Хрома	4×10^{-3}
Никеля	1×10^{-3}
Олова	1×10^{-3}
Марганца	1×10^{-3}
Меди	1×10^{-3}
Цинка	3×10^{-2}

По вопросам приобретения Карбонил вольфрама и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов