



Сплав

Sn62Pb36Ag2

Область применения

Для лужения и пайки электропаяльниками с медным жалом, пайка медных нелуженых контактов и проводов.

Не допускается применение припоя при лужении и пайке в тиглях и ваннах.

По вопросам приобретения припоя ПОСМ 60-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов