

Техническая консультация

	Sn (олово), %	Sb (сурьма), %	Pb (свинец), %
Припой ПОСу 95-5	Остальное	4,0-5,0	_
Припой ПОССу 40-2	39-41	1,5-2,0	Остальное
Припой ПОССу 35-2	34-36	1,5-2,0	То же
Припой ПОССу 30-2	29-31	1,5-2,0	>>
Припой ПОССу 25-2	24-26	1,5-2,0	>>
Припой ПОССу 18-2	17-18	1,5-2,0	>>
Припой ПОССу 15-2	14-15	1,5-2,0	>>
Припой ПОССу 10-2	9-10	1,5-2,0	>>
Припой ПОССу 8-3	7-8	2,0-3,0	>>
Припой ПОССу 5-1	4-5	0,5-1,0	>>
Припой ПОССу 4-6	3-4	5,0-6,0	>>
Припой ПОССу 4-4	3-4	3,0-4,0	>>

Область применения: Лужение и пайка холодильных устройств, в электроламповом производстве, электропромышленности, автомобилестроении; лужение и пайка тонколистовой упаковки, металлизированных и керамических изделий, для абразивной пайки; пайка свинца, железа, латуни, меди, оцинкованного железа.

По вопросам приобретения сурьмянистые припои и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: